



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

Заведующий МБДОУ. №18

\_\_\_\_ Н. Г. Добрянская

\_\_\_\_ октября 2015 \_\_\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 81

г. Томск

« 10 » октября 20\_15 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта г. Томск, с. Дзержинское, ул.Фабричная 17а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1683 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже). \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2015, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18 г. Томска (МБДОУ №18)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
**г. Томск, с. Дзержинское, ул.Фабричная 17а**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_ образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250 м (от конечной), 550 м (от «Торговый центр»)**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин (от конечной), 10 мин. (от «Торговый центр»)**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (дорога имеет естественный уклон, объект находится в низине)

инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	14,28,30, 45,49	4-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	12,17-24	9-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)	44	14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	23,24,21 19,18,17	15-17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с тер
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ при наличии финансирования \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; - да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ нет

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_ <http://zhit-vmeste.ru/>

) \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на   1   л.
2. Входа (входов) в здание на   1   л.
3. Путей движения в здании на   1   л.
4. Зоны целевого назначения объекта на  нет  л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на   1   л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на   1   л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на   24   л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на   6   л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Руководитель

рабочей группы   Заведующий  Н. Г. Добрянская   \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

#### Члены рабочей группы:

  Начальник отдела жизнеобеспечения    
  образовательных учреждений КДО    
  г. Томска     А. В. Никитин   \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  Заведующий хозяйством     В.Г. Ковшова   \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  Рабочий по обслуживанию здания С. Д. Кошечкин   \_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

#### представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

#### представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
\_МБДОУ №18  
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Проём калитки узкий; отсутствуют элементы информации об объекте	Все	Расширить проём калитки, обеспечить информацию об объекте	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Выбоины в асфальте, неровности, большой уклон	Все	Замена асфальта на путях следования, выравнивание путей движения по территории	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Не оборудована	Все	Оборудование лестницы (наружной)	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Не оборудован	Все	Оборудование пандуса	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Несанкционированная парковка	Все	Оборудование парковки для машин инвалидов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения к зданию) Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН. Нарушение асфальтового покрытия		Обустройство хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)		1,2,3,4,	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона «Территория, прилегающая к зданию (участок)» - ВНД.

Территория, прилегающая к зданию МБДОУ №18, требует капитального ремонта, а именно:

- расширение проёма входной калитки
- выравнивание (уменьшение уклона) поверхности земли
- замена асфальтового покрытия по всему кольцевому проходу вокруг здания ДОУ
- получение разрешения на обустройство автостоянки и её оборудование.

Территория, прилегающая к зданию (участку) будет ДПВ- доступна для всех категорий инвалидов и других МНГ после проведения капитального ремонта.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №2 от «\_30» \_\_\_октября\_ 2015 г.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Не оборудована	Все	Не требуется	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		5,7	Не соответствует нормативам	Все	обустройство 3- пандусов	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Требует ремонта (имеются отколы, неровности), площадка малой площади	Все	Обустройство входной площадки (увеличение площади) перед дверью	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Дверь тяжёлая, тугое открывание двери, отсутствуют смотровые панели и система информации на объекте дверная ручка для инвалида-колясочника расположена высоко.	Все	Оборудованы двери приспособлениями, для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект Обустройство смотровых панелей на дверном полотне	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		11	Узкий тамбур, наличие высоких порогов	Все	Работы по расширению тамбура	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Оборудовать как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	14,30,45,49	5,6,7,8,9,10,11	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона «Вход (входы) в здание \_\_\_\_\_ ВНД \_\_\_\_\_»

Результаты обследования входов в здание показали, что требуется капитальный ремонт зоны «Вход (входов) в здание», а именно:

- оборудование входа, приспособленного для всех инвалидов и МГН
- устройство 3-х пандусов
- увеличение площади входной площадки (перед дверью)
- проведение работ по расширению тамбура
- оборудование смотровых панелей на дверных панелях.

Зона «Вход (входы)» будут ДПВ- доступны для всех категорий инвалидов и других МНГ после проведения капитального ремонта.



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9-12	Коридор узкий, отсутствие свободных площадей для зоны ожидания, отсутствует система информации на объекте, отсутствует предупредительная информация о препятствиях	все	Расширение коридора Оборудование зон отдыха для МНГ	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13	Отсутствуют поручни на втором лестничном марше	все	Оборудование поручней на лестничном марше (второй этаж)	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	все	Оборудование пандуса (внутри здания)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует	все		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть		17, 18, 19	Пороги, затруднено открывание двери, не работает доводчик	все	Оборудование дверей приспособлениями, для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект	Капитальный ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	20, 21, 22, 23	Отсутствуют тактильные полосы, визуальные обозначения,	все	Обустройство путей эвакуации предупредительной информацией о препятствиях, информирующими обозначениями (визуальными, голосовыми)	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Оборудование наиболее рационального (короткий и удобный) пути к зоне целевого назначения; оборудование короткого пути эвакуации		-	Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	1эт- 1,29,46,30,45,49 2эт-11,12,19,30	12,13,17,18,19,20,21,22,23,24	<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: элементы зоны «Путь (пути) движения внутри здания» (3.1,3.3,3.4) - ВНД, технические решения по обустройству лифта, пандуса и расширение коридора - невозможны. Элементы зоны (3.2,3.5,3.6) будут ДПВ после проведения капитального ремонта

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			есть/ нет	№ на плане
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			4.2	Зальная форма обслуживания	нет	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне					ОБЩИЕ требования к зоне		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>зона обслуживания инвалидов</b>	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	13, 14	Узкие дверные проемы, отсутствие поручней, для категории (К) нет места для маневра. Отсутствие обратной связи. Отсутствие оборудованной для МГН туалетной комнаты.	Все	Оборудование туалетной комнаты для МГН. Для категории(К) технические решения не возможны	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	Не большие габариты комнаты	все	Технические решения не возможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Отсутствие оборудованной для МГН туалетной комнаты. Отсутствие информирующих обозначений	все	Оборудование туалетной комнаты для МГН. Оснащение информирующим и обозначениями	текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ВНД (К) ДУ (О,С,Г) ДЧ-И (У)	1эт-19,44, 2эт- 3,4,8,17,18,27	13,14	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



## I Результаты обследования:

### 6. Системы информации на объекте

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 17а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие визуальных средств	все	Оснащение визуальными средствами	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	все	Оснащение акустическими средствами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных средств	все	Оснащение тактильными средствами	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации	все	Оснащение специализированными средствами информации	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВНД	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона « Система информации на объекте» ВНД.

Система информации в МБДОУ №18 будет доступна для всех категорий инвалидов и других МНГ после проведения текущего ремонта.